


# Erhebung Fahrradabstellanlagen Cyta Völs 2024

Markus Einkemmer, Clemens Leiter  
in Zusammenarbeit mit dem Radstammtisch Völs

Bewertung Fahrradabstellanlagen im Überblick .....	2
Vorschlag einfache Anlehnbügel .....	3
Übersicht der Fahrradabstellanlagen .....	4
Detailbewertungen.....	6
#1 Hauptgebäude Süd .....	6
#2 Hauptgebäude Nord .....	8
#3 Außenareal Dehner .....	10
#4 Außenareal Bäcker Ruetz.....	11
#5 Außenareal Möbelix .....	13
#6 – 9 Außenareal Nord.....	14
#6 Außenareal Nord Lidl.....	15
#7 Außenareal Nord DM, Shoe4You, Fressnapf .....	16
#8 Außenareal Nord Intersport .....	17
#9 Außenareal MPreis & Baguette .....	18
#10 Außenareal Schuler .....	19
#11 Außenareal Takko C&A .....	20
#12 Außenareal TK Max, KIK .....	21
#13 Außenareal Pagro, Fitnessstudio .....	22
#14 Bauhaus .....	23
McDonalds.....	25

# Bewertung Fahrradabstellanlagen im Überblick

Erhoben wurden die Fahrradabstellanlagen Cyta-Areal. Das Fliplab und Joy wurden in dieser Erhebung nicht berücksichtigt. Ebenso wurde das McDonalds Restaurant aufgrund des aktuellen Neubau-Projekts nicht in der Auswertung aufgenommen.



**Bei 6 Bereichen fehlt eine Fahrradparkanlage komplett!** Bäcker Ruetz, Lidl, DM/Fressnapf/Shue4You, Takko C&A, Pagro.

Das Fehlen von Fahrradabstellanlagen ist vor allem beim Ruetz und im Außen-Arial ein großes Problem für Kunden dar.

Der häufigste Mangel an der Qualität sind die aktuell verwendeten **Felgenklemmen**, welche zu Schäden am Fahrrad führen können. Auch ist kein sicheres Absperren am Fahrradrahmen möglich. Versicherungen fordern ein Absperren des Fahrrads an einem festen Gegenstand (Fahrradständer).

Die oft fehlende oder **mangelhafte Beleuchtung** erschwert das Bedienen des Fahrradschlusses und löst bei einigen Menschen ein Gefühl von Unsicherheit aus.




## Vorschlag einfache Anlehnbügel

Typ: Anlehnbügel Fahrradständer - U TRIO mit Querstück + Parkschild - Archipark

### Vorteile:

- ✓ einfach und schnell aufgestellt
- ✓ kann bei Bedarf schnell neu platziert werden
- ✓ Platz für 6 Fahrräder (= 3 Bügel)
- ✓ Günstig (ca. 400 EUR = 66 EUR pro Platz)



<b>Einstellplätze</b>	6
<b>Breite des Ständers</b>	175cm
<b>Höhe des Ständers</b>	80cm
<b>Tiefe des Ständers</b>	80cm
<b>Durchmesser Rohr</b>	Ø 48,3mm
<b>Fuß</b>	60x8mm
<b>Montage</b>	8 Schrauben [sie sind im Preis enthalten]


# Übersicht der Fahrradabstellanlagen

## Priorität:

Die Gewichtung erfolgt vor allem aufgrund der Erreichbarkeit, Anzahl und Qualität.

Überdachung und Sonderfahrzeuge wurden nicht berücksichtigt.

- A ... Anlage fehlt, oder Zugänglichkeit bzw. Qualität unzureichend – Großer Nutzerkreis und gut frequentiert
- B ... Platz vorhanden, Qualität unzureichend – Großer Nutzerkreis
- C ... zeitweise frequentiert oder geringfügige Verbesserungen



Objekt / Bereich							Optimierung	Prio
<b>Hauptgebäude</b>								
1 Cyta Hauptgebäude Süd	●	●	●	●	●	●	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Überdachung, Beleuchtung	B
2 Cyta Hauptgebäude Nord	●	●	●	●	●	●	Beschilderung, Beleuchtung, Überdachung verbessern	C

Objekt / Bereich							Optimierung	Prio
<b>Außenareal</b>								
3 Außenareal Dehner	●	●	●	●	●	●	Beschildern, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Überdachung, Beleuchtung	C
4 Außenareal Bäcker Ruetz	●	●	●	●	●	●	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	A
5 Außenareal Möbelix	●	●	●	●	●	●	w.o.	B
<b>Außenareal Nord</b>								
6 Außenareal Nord Lidl	●	●	●	●	●	●	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	A
7 Außenareal Nord DM, Shue4You	●	●	●	●	●	●	w.o.	A
8 Außenareal Nord Intersport	●	●	●	●	●	●	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung	B
9 Außenareal Nord MPreis	●	●	●	●	●	●	Reparatur: Anlehnbügel im Boden befestigen	-
<b>Außenareal West</b>								
10 Außenareal West Schuler	●	●	●	●	●	●		-
11 Außenareal West Takko C&A	●	●	●	●	●	●	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	A
12 Außenareal West TK- Max KIK	●	●	●	●	●	●	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung	B
13 Außenareal West Pagro, Fitnessstudio	●	●	●	●	●	●	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung	B
<b>Außenareal Süd</b>								
14 Bauhaus	●	●	●	●	●	●	Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung,	B
Außenareal McDonalds	●	●	●	●	●	●	Anzahl, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung	A

# Detailbewertungen

## #1 Hauptgebäude Süd

<b>NutzerInnen</b>	EKZ: Handelsbetriebe, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Cafes, Friseurbetriebe, Postfiliale hohe Kundenfrequenz ➔ <b>Hauptzugang für alle Völser Radfahrer</b>
--------------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	<span style="color: green;">●</span> Gut wahrnehmbar, direkt neben Eingang
	Anzahl/Platz	<span style="color: red;">●</span> 15 Stellplätze – Viel zu wenige, Fahrräder stehen neben Ständer entlang der Hecke und Geländer, Verstellen teilweise Fluchttreppe
	Qualität	<span style="color: red;">●</span> schlecht – Felgenklemmen, zu wenig Platz zwischen Ständer und Geländer
	Beleuchtung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Überdachung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenrad, Anhänger)	<span style="color: yellow;">●</span> Platz auf Asphaltfläche vorhanden – keine sichere Absperrmöglichkeit

<b>Optimierung</b>	Anzahl erhöhen/verdreifachen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Überdachung, Beleuchtung
--------------------	---





## #2 Hauptgebäude Nord

NutzerInnen	EKZ: Handelsbetriebe, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Cafes, Friseurbetriebe, Postfiliale hohe Kundenfrequenz
-------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Schlecht wahrnehmbar, ca. 50m vom Eingang entfernt hinter Autoparkplätzen Fahrräder werden oft auf Vorplatz geparkt siehe Foto
	Anzahl/Platz	● 14 Stellplätze
	Qualität	● Gut - Anlehnbügel
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● Teilweise: 50% der Plätze
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Wenig Platz

Optimierung	Beschilderung, Beleuchtung, Überdachung verbessern
-------------	--





### #3 Außenareal Dehner

NutzerInnen	Garten und Zoohandlung
-------------	------------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● bedingt wahrnehmbar, ca. 20m vom Eingang
	Anzahl/Platz	● 6 Stellplätze
	Qualität	● schlecht – Felgenklemmen
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● keine Sichere Absperrmöglichkeit

Optimierung	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Überdachung, Beleuchtung
-------------	---



## #4 Außenareal Bäcker Ruetz

NutzerInnen	Bäckerei, viele Kunden
-------------	------------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	● 0 Stellplätze!
	Qualität	● -
	Beleuchtung	● -
	Überdachung	● -
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● -

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---





## #5 Außenareal Möbelix


NutzerInnen	Möbelhändler
-------------	--------------

Bewertung			
	Erreichbarkeit	●	Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	●	0 Stellplätze!
	Qualität	●	-
	Beleuchtung	●	-
	Überdachung	●	-
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	●	-

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---

## #6 – 9 Außenareal Nord

### Lageplan



An den rot gekennzeichneten Orten fehlt eine Fahrradabstellanlage komplett.

## #6 Außenareal Nord Lidl

NutzerInnen	Lebensmittel-Diskounter, viele Kunden
-------------	---------------------------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	● 0 Stellplätze!
	Qualität	● -
	Beleuchtung	● -
	Überdachung	● -
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● -

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #7 Außenareal Nord DM, Shoe4You, Fressnapf

NutzerInnen	Drogerie, Schuhgeschäft, Tierfutter und Zubehör
-------------	---

Bewertung			
	Erreichbarkeit	●	Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	●	0 Stellplätze!
	Qualität	●	-
	Beleuchtung	●	-
	Überdachung	●	-
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhängel)	●	-

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---




## #8 Außenareal Nord Intersport

NutzerInnen	Lebensmittel-Diskounter, viele Kunden
-------------	---------------------------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	<span style="color: green;">●</span> Gut sichtbar
	Anzahl/Platz	<span style="color: yellow;">●</span> 5 Stellplätze - wenig
	Qualität	<span style="color: red;">●</span> Schlecht Felgenklemmen
	Beleuchtung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Überdachung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrzeug, Anhänger)	<span style="color: yellow;">●</span> Platz nur auf Parkplätzen, nicht sicher absperrenbar

Optimierung	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #9 Außenareal MPreis & Baguette

NutzerInnen	Lebensmittel-Handel, Imbiss, viele Kunden
-------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Direkt vor Eingang
	Anzahl/Platz	● 8 Stellplätze
	Qualität	● Anlehnbügel
	Beleuchtung	● ja
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Belegt mehrere Plätze auf einmal

Optimierung	Reparatur: Anlehnbügel im Boden befestigen
-------------	--




## #10 Außenareal Schuler

NutzerInnen	Elektro und Multimedia Händler, Küchenstudio
-------------	--

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Direkt vor Eingang
	Anzahl/Platz	● 6 von 12 Stellplätze nutzbar
	Qualität	● Felgenklemmen, zu enger Abstand
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Sicheres Absperren nicht möglich

Optimierung	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #11 Außenareal Takko C&A

NutzerInnen	Bekleidungsgeschäfte
-------------	----------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	● 0 Stellplätze!
	Qualität	● -
	Beleuchtung	● -
	Überdachung	● -
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● -

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---




## #12 Außenareal TK Max, KIK

NutzerInnen	Bekleidungsgeschäfte
-------------	----------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	<span style="color: green;">●</span> Nahe Eingang
	Anzahl/Platz	<span style="color: red;">●</span> 3 Stellplätze nutzbar (Ständer nur für KIK?)
	Qualität	<span style="color: red;">●</span> Felgenklemmen, zu enger Abstand
	Beleuchtung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Überdachung	<span style="color: red;">●</span> nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	<span style="color: yellow;">●</span> Sicheres Absperren nicht möglich, wenig Platz

Optimierung	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #13 Außenareal Pagro, Fitnessstudio

NutzerInnen	Papierwaren & Bürobedarf, Fitnessstudio
-------------	---

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● Nicht vorhanden!
	Anzahl/Platz	● 0 Stellplätze!
	Qualität	● -
	Beleuchtung	● -
	Überdachung	● -
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhängel)	● -

Optimierung	Fahrrad-Parkplatz erstellen mit Anlehnbügel, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



## #14 Bauhaus

NutzerInnen	Baumarkt
-------------	----------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● 50m entfernt vom Eingang
	Anzahl/Platz	● 20 Stellplätze nutzbar
	Qualität	● Felgenklemmen, zu enger Abstand
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● ja
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Sicheres Absperren nicht möglich.


Optimierung	Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---



Daten und Bilder aus Oktober 2024

### Hinweis:

**Die Anzahl wurde Anfang 2025 wurde die Stellplätze inkl. Überdachung um 50% reduziert.  
Die Abstellanlage im Bild links wurde entfernt!**



## McDonalds

NutzerInnen	Fastfood-Restaurant
-------------	---------------------

Bewertung		
	Erreichbarkeit	● 20m entfernt vom Eingang
	Anzahl/Platz	● Ca 10 Stellplätze nutzbar
	Qualität	● Felgenklemmen/Spiralklemme, zu enger Abstand
	Beleuchtung	● nein
	Überdachung	● nein
	Sonderfahrzeuge (Lastenfahrrad, Anhänger)	● Blockiert gesamten Platz Sicheres Absperren nicht möglich.

Optimierung	Anzahl erhöhen, Anlehnbügel statt Felgenklemmen, Beleuchtung, Überdachung
-------------	---

Dieser Bereich wird aktuell komplett neu errichtet und wird daher nicht in die Bewertung mit einbezogen.